

แบบเสนอแผนงบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี

วงเงินจัดสรรระดับเขต

ลำดับ	แม่ข่าย	ลูกข่าย	ชื่อรายการ	รายละเอียด Spec.	ประเภท	จำนวน	ราคาด່อหน่วย	รวมเงิน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	รหัสครุภัณฑ์ ทดแทน	เหตุผลความจำเป็น
	จังหวัดกาญจนบุรี											
	10731-รพ.พหลพลพยุหเสนา ✓	08011-รพ.สต.บ้านยาง หมู่ที่ 04 ตำบลท่ามะขาม	ปรับปรุงอาคาร รพ.สต.บ้านยาง ✓		2-สิ่งก่อสร้าง ✓	1 ✓	402,723.01 ✓	402,723.01 ✓	402,723.01	0		ปรับปรุงอาคารห้องปฐมพยาบาลและห้องตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก
1	10731-รพ.พหลพลพยุหเสนา ✓	08012-รพ.สต.บ้านแก่งเสือเต้น หมู่ที่ 08 ตำบลแก่งเสือเต้น	ปรับปรุงห้องบริการผู้ป่วยเรื้อรัง ✓		2-สิ่งก่อสร้าง ✓	1 ✓	380,000.00 ✓	380,000.00 ✓	380,000.00	0		ปรับปรุงห้องบริการผู้ป่วยเรื้อรัง
2	10731-รพ.พหลพลพยุหเสนา ✓	08014-รพ.สต.บ้านลาดหญ้า หมู่ที่ 01 ตำบลลาดหญ้า	เครื่องนั่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร(Pre-Post Vac) ✓		1-ครุภัณฑ์ ✓	1 ✓	300,000.00 ✓	300,000.00 ✓	300,000.00	0	13 พ.ศ. 2549/001/2549 ✓	ใช้เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์/pap smear
3	10731-รพ.พหลพลพยุหเสนา ✓	08016-รพ.สต.บ้านวังดง หมู่ที่ 01 ตำบลวังดง	ปรับปรุงอาคาร รพ.สต.บ้านวังดง ✓		2-สิ่งก่อสร้าง ✓	1 ✓	299,000.00 ✓	299,000.00 ✓	299,000.00	0		ให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
4	10731-รพ.พหลพลพยุหเสนา ✓	08019-รพ.สต.บ้านหนองสามพระน หมู่ที่ 09 ตำบลวังดง	เครื่องนั่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร(Pre-Post Vac) ✓		1-ครุภัณฑ์ ✓	1 ✓	300,000.00 ✓	300,000.00 ✓	300,000.00	0	1 มี.ค.2554/2 สอ.นสพ. 6530-034-0002	ใช้เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์/pap smear
5	10731-รพ.พหลพลพยุหเสนา ✓	08021-รพ.สต.บ้านทับศิลา หมู่ที่ 07 ตำบลช่องสะเดา	ปรับปรุงห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน		2-สิ่งก่อสร้าง ✓	1 ✓	92,000.00 ✓	92,000.00	92,000.00	0		ปรับปรุงห้องบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน
6	10731-รพ.พหลพลพยุหเสนา ✓	08021-รพ.สต.บ้านทับศิลา หมู่ที่ 07 ตำบลช่องสะเดา	ปรับปรุงห้องบริการการแพทย์แผนไทย		2-สิ่งก่อสร้าง ✓	1 ✓	98,000.00 ✓	98,000.00	98,000.00	0		ปรับปรุงห้องบริการการแพทย์แผนไทย
7	10731-รพ.พหลพลพยุหเสนา ✓	08021-รพ.สต.บ้านทับศิลา หมู่ที่ 07 ตำบลช่องสะเดา	เครื่องนั่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร(Pre-Post Vac) ✓		1-ครุภัณฑ์ ✓	1 ✓	300,000.00 ✓	300,000.00 ✓	300,000.00	0	02 สอ.ทศ. 6530-003-0002 ✓	ใช้เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์/pap smear
8	10731-รพ.พหลพลพยุหเสนา ✓	08021-รพ.สต.บ้านทับศิลา หมู่ที่ 07 ตำบลช่องสะเดา	เครื่องนั่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร(Pre-Post Vac) ✓		1-ครุภัณฑ์ ✓	1 ✓	300,000.00 ✓	300,000.00 ✓	300,000.00	0	02 สอ.ทศ. 6530-003-0002 ✓	ใช้เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์/pap smear



ลำดับ	แม่ข่าย	ลูกค้า	ชื่อรายการ	รายละเอียด Spec.	ประเภท	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	รหัสครุภัณฑ์ ทดแทน	เหตุผลความจำเป็น
9	10731-รพ.พหลพล พยุหเสนา ✓	08022-รพ.สต.บ้านหนองหญ้า หมู่ที่ 01 ตำบลหนองหญ้า	เครื่องสู้งาเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอพ่นระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร(Pre-Post Vac) ✓	เครื่องสู้งาเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอพ่นระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร(Pre-Post Vac)	1-ครุภัณฑ์ ✓	1	300,000.00 ✓	300,000.00 ✓	300,000.00	0	1 มี.ค.2554/2 สอ.สพ. 6530-034-0002	ใช้เครื่องสู้งาอุปกรณ์การแพทย์/ pap smear ✓
10	10731-รพ.พหลพล พยุหเสนา	08025-รพ.สต.บ้านเก่า หมู่ที่ 01 ตำบลบ้านเก่า	ปรับปรุงห้องบริการ การแพทย์แผนไทย ✓		2-สิ่งก่อสร้าง ✓	1	98,500.00 ✓	98,500.00 ✓	98,500.00	0		ปรับปรุงบริการผู้ป่วยแผนกไทย
11	10731-รพ.พหลพล พยุหเสนา ✓	08026-รพ.สต.บ้านหวายน่าขาว หมู่ที่ 02 ตำบลบ้านเก่า	เครื่องสู้งาเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอพ่นระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร(Pre-Post Vac) ✓	เครื่องสู้งาเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอพ่นระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร(Pre-Post Vac)	1-ครุภัณฑ์ ✓	1	300,000.00 ✓	300,000.00 ✓	300,000.00	0	2 สอ.ทพ. 6530-003-0002	ใช้เครื่องสู้งาอุปกรณ์การแพทย์/ pap smear
12	10731-รพ.พหลพล พยุหเสนา ✓	08030-รพ.สต.บ้านวังเย็น หมู่ที่ 03 ตำบลวังเย็น	เครื่องสู้งาเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอพ่นระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร(Pre-Post Vac) ✓	เครื่องสู้งาเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอพ่นระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร(Pre-Post Vac)	1-ครุภัณฑ์ ✓	1	300,000.00 ✓	300,000.00 ✓	300,000.00	0	2 สอ.ว. 6530-003-0003	ใช้เครื่องสู้งาอุปกรณ์การแพทย์/ pap smear
13	10732-รพ.มะการักษ์	08061-รพ.สต.บ้านหนองพันท้าว หมู่ที่ 06 ตำบลพงดึก	เครื่องสู้งาเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอพ่นระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร(Pre-Post Vac) ✓	เครื่องสู้งาเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอพ่นระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร(Pre-Post Vac)	1-ครุภัณฑ์ ✓	1	20,000.00 ✓	20,000.00 ✓	20,000.00	0	1 สอ.พต. 6530-008-0811	ของเดิมชำรุด
14	10732-รพ.มะการักษ์	08061-รพ.สต.บ้านหนองพันท้าว หมู่ที่ 06 ตำบลพงดึก	เตียงตรวจโรคทั่วไป ✓	เตียงตรวจโรคทั่วไป	1-ครุภัณฑ์ ✓	1	22,000.00 ✓	22,000.00 ✓	22,000.00	0	2 สอ.พต. 6530-001-1121	ของเดิมชำรุดไม่ปลอดภัยในการ ให้บริการ
15	10732-รพ.มะการักษ์	08062-รพ.สต.บ้านยางม่วง หมู่ที่ 04 ตำบลยางม่วง	ปรับปรุงห้องน้ำสำหรับ ผู้บริการ ผู้พิการ ขยาย - หลัง ขนาด กว้าง 3.5 เมตร x ยาว 5.5 เมตร ✓	ขนาด กว้าง 3.5 เมตร x ยาว 5.5 เมตร	2-สิ่งก่อสร้าง ✓	1	194,000.00 ✓	194,000.00 ✓	194,000.00	0		ทดแทนของเดิมที่ชำรุดโทรไม่ เพียงพอต่อการให้บริการกับ บริการที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น
16	10732-รพ.มะการักษ์	08065-รพ.สต.บ้านสำนักคร้อ หมู่ที่ 02 ตำบลละหานเอน	รถเข็นทำแผล ✓	รถเข็นทำแผล ✓	1-ครุภัณฑ์ ✓	1	12,800.00 ✓	12,800.00 ✓	12,800.00	0	1 สอ.คอ. 3920-005-1102	ทดแทนของเดิมที่ชำรุดโทรไม่ เพียงพอต่อการให้บริการกับ บริการที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น
17	10732-รพ.มะการักษ์	08067-รพ.สต.บ้านโพธิ์เย็น หมู่ที่ 07 ตำบลดอนขมิ้น	ปรับปรุงห้องน้ำสำหรับ ผู้บริการ ผู้พิการ ✓		2-สิ่งก่อสร้าง ✓	1	194,000.00 ✓	194,000.00 ✓	194,000.00	0		ทดแทนของเดิมที่ชำรุดโทรไม่ เพียงพอต่อการให้บริการกับ บริการที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น
18	10732-รพ.มะการักษ์ ✓	08067-รพ.สต.บ้านโพธิ์เย็น หมู่ที่ 07 ตำบลดอนขมิ้น	รถเข็นทำแผล ✓	รถเข็นทำแผล	1-ครุภัณฑ์ ✓	1	12,800.00 ✓	12,800.00 ✓	12,800.00 ✓	0	1 สอ.คช. 3920-005-1102	ขอทดแทนของเดิมที่ชำรุด ไม่ เพียงพอต่อการให้บริการ



ลำดับ	แม่ข่าย	ลูกค้า	ชื่อรายการ	รายละเอียด Spec.	ประเภท	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	รหัสครุภัณฑ์ที่ ทดแทน	เหตุผลความจำเป็น
19	10732-รพ.มะการักษ์	08067-รพ.สต.บ้านโพธิ์ ✓ เย็น หมู่ที่ 07 ตำบล ดอนขมิ้น	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิด อัลตราโซนิก	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิด อัลตราโซนิก	1-ครุภัณฑ์	1	70,000.00 ✓	70,000.00 ✓	70,000.00 ✓	0	1 สอ.ค.บ. 6515-069-1201 ✓	ขอทดแทนของเดิมที่ชำรุด ไม่ เพียงพอต่อการให้บริการ
20	10732-รพ.มะการักษ์	08070-รพ.สต.บ้าน พระแท่น หมู่ที่ 10 ตำบลพระแท่น	โทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV) ระดับความ ละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว	โทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV) ระดับความ ละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว	1-ครุภัณฑ์	2	15,000.00 ✓	30,000.00 ✓	30,000.00 ✓	0	1 สอ.พท. 7730-003-0009 ✓ 2 สอ.พท. 7730-003-0009 ✓	ขอเดิมเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ✓
21	10732-รพ.มะการักษ์	08071-รพ.สต.บ้าน หวายเหนือ หมู่ที่ 04 ตำบลหวายเหนือ	รถขึ้นท่าแม่แล	รถขึ้นท่าแม่แล	1-ครุภัณฑ์	1	12,800.00 ✓	12,800.00 ✓	12,800.00 ✓	0	1 สอ.ว.น. 3920-005-1102 ✓	ขอเดิมชำรุดซ่อมไม่ได้
22	10732-รพ.มะการักษ์	08072-รพ.สต.บ้าน แสนตอ หมู่ที่ 12 ตำบลแสนตอ	โทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV) ระดับความ ละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	โทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV) ระดับความ ละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	1-ครุภัณฑ์	1	34,000.00 ✓	34,000.00 ✓	34,000.00 ✓	0	3 สอ.สต. 7730-003-0005 ✓	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด และ เพื่อให้ผู้ศึกษาและผู้มารับบริการ และประชาชนทั่วไป
23	10732-รพ.มะการักษ์	08072-รพ.สต.บ้าน แสนตอ หมู่ที่ 12 ตำบลแสนตอ	เตียงตรวจโรคทั่วไป	เตียงตรวจโรคทั่วไป	1-ครุภัณฑ์	1	22,000.00 ✓	22,000.00 ✓	22,000.00 ✓	0	1 สอ.สต. 6530-001-1111 ✓	เตียงเดิมเสื่อมสภาพ
24	10732-รพ.มะการักษ์	08073-รพ.สต.บ้าน สนมแม่ หมู่ที่ 06 ตำบลสนมแม่	ปรับปรุงห้องสุขาภิบาล และห้องสุขาผู้รับบริการ		2-สิ่งก่อสร้าง	1	120,000.00 ✓	120,000.00 ✓	120,000.00 ✓	0		ทดแทนของเดิมที่ชำรุด ไทรมไม่ เพียงพอต่อการให้บริการกับผู้มารับ บริการที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
25	10732-รพ.มะการักษ์	08074-รพ.สต.บ้านท่า เสา หมู่ที่ 05 ตำบล ท่าเสา	เครื่องขึ้นน้ำหนัก แบบ ดิจิตอล พร้อมที่วัด ส่วนสูง	เครื่องขึ้นน้ำหนัก แบบ ดิจิตอล พร้อมที่วัด ส่วนสูง	1-ครุภัณฑ์	1	20,000.00 ✓	20,000.00 ✓	20,000.00 ✓	0	1 สอ.ทส. 6530-008-0721 ✓	ขอเดิมชำรุดซ่อมไม่ได้
26	10732-รพ.มะการักษ์	08074-รพ.สต.บ้านท่า เสา หมู่ที่ 05 ตำบล ท่าเสา	เตียงตรวจโรคทั่วไป	เตียงตรวจโรคทั่วไป	1-ครุภัณฑ์	1	22,000.00 ✓	22,000.00 ✓	22,000.00 ✓	0	1 สอ.ทส. 6530-001-1111 ✓	เตียงเดิมเสื่อมสภาพ ไม่ปลอดภัย สำหรับการให้บริการผู้ป่วย
27	10732-รพ.มะการักษ์	08075-รพ.สต.หนอง ลาน หมู่ที่ 01 ตำบลหนองลาน	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิด อัลตราโซนิก	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิด อัลตราโซนิก	1-ครุภัณฑ์	1	70,000.00 ✓	70,000.00 ✓	70,000.00 ✓	0	1 สอ.นล. 6515-069-3102 ✓	ปัจจุบันมี 2 เครื่อง ขาด 1 เครื่อง ไม่เพียงพอในการใช้งาน
28	10732-รพ.มะการักษ์	08075-รพ.สต.หนอง ลาน หมู่ที่ 01 ตำบลหนองลาน	รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี.	รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี.	1-ครุภัณฑ์	2	50,500.00 ✓	101,000.00 ✓	101,000.00 ✓	0	3 สอ.นล. 2340-003-0003, 5 สอ.นล. 2340-003-0003 ✓	ขอเดิมชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้



ลำดับ	แม่ข่าย	ลูกค้า	ชื่อรายการ	รายละเอียด Spec.	ประเภท	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	รหัสครุภัณฑ์ที่ ทดแทน	เหตุผลความจำเป็น
29	10732-รพ.มะราชักษ์ ✓ สถาน หมู่ที่ 01 ตำบลหนองลาน	เครื่องรับอากาศแบบ แยกส่วน ชนิดหนึ่ง (มี ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู	เครื่องรับอากาศแบบ แยกส่วน ชนิดหนึ่ง (มี ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู	1-ครุภัณฑ์	3	✓	17,000.00	51,000.00	51,000.00	0	1 สอ.นล. 4120-004-0003 ✓ 2 สอ.นล. 4120-004-0003 ✓ 3 สอ.นล. 4120-004-0003 ✓	ของเดิมชำรุด ไม่สามารถใช้งาน ได้ สำหรับให้บริการผู้ป่วยในห้อง ปฐมพยาบาล , ห้องตรวจรักษา , ห้องตรวจครรภ์
30	11280-รพ.บ่อพลอย ✓	11280-รพ.บ่อพลอย	รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมตรกระบอกลูบไม่ต่ำ กว่า 2,000 ซีซี. หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบ ขับเคลื่อน 4 ล้อ	รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมตรกระบอกลูบไม่ ต่ำกว่า 2,000 ซีซี. หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ	1-ครุภัณฑ์	1	✓	1,570,000.00	1,570,000.00	0	2310-001- 0003/2 ✓	ทดแทนรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2163 กาญจนบุรี ซึ่งมีอายุ การใช้งาน 12 ปี และ จำเป็นต้องมีไว้ใช้ในการติดตามการ ดำเนินของหน่วยงานในสังกัด
31	11283-รพ.ทองผาภูมิ ✓ งกระเรียง หมู่ที่ 02 ตำบลชะแล	08099-รพ.สต.บ้านกร งกระเรียง หมู่ที่ 02 ตำบลชะแล	ชุดไฟฟ้าพื้น	ชุดไฟฟ้าพื้น	1-ครุภัณฑ์	1	✓	460,000.00	460,000.00	0	1 กว. 6520-013-0001 ✓	ชำรุดบ่อย ใช้งานมานาน 14 ปีแล้ว
32	11283-รพ.ทองผาภูมิ ✓	11283-รพ.ทองผาภูมิ	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมตร กระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ ดับเบิ้ลแค้น	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมตร กระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ ดับเบิ้ลแค้น	1-ครุภัณฑ์	1	✓	957,000.00	957,000.00	0	1 รพท. 2320-008- 0005/2548 ✓	ทดแทนคันเดิมที่ ปัจจุบันมีสภาพ ชำรุดและทรุดโทรมจากการใช้งาน นานในการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อ ให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และทรุดโทรม นานกว่า 13 ปี
33	11284-รพ.สังขละบุรี ✓ เจดีย์สามองค์ หมู่ที่ 09 ตำบลหนองลู	08106-รพ.สต.บ้านพระ เจดีย์สามองค์ หมู่ที่ 09 ตำบลหนองลู	เครื่องวัดออกซิเจนใน เลือดผู้ใหญ่และเด็ก พร้อมสายวัดออกซิเจน ของผู้ใหญ่และเด็ก	เครื่องขนาดกระทัดรัด พกพา มีจอภาพแสดง สัญญาณและ ตัวเลข มีสัญญาณเตือน สามารถตรวจวัดได้ 0-100	1-ครุภัณฑ์	1	✓	16,800.00	16,800.00	0	6515-026-1002 ✓	ใช้วัดและติดตามปริมาณความ อิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด และ วัดชีพจรของเตียงชำรุด ไม่สามารถ ใช้งานได้
34	11284-รพ.สังขละบุรี ✓ เจดีย์สามองค์ หมู่ที่ 09 ตำบลหนองลู	08106-รพ.สต.บ้านพระ เจดีย์สามองค์ หมู่ที่ 09 ตำบลหนองลู	เครื่องดูดเสมหะ	เครื่องดูดเสมหะ	1-ครุภัณฑ์	1	✓	11,000.00	11,000.00	0	6515-937-0101 ✓	ใช้ดูดเสมหะหรือของเหลวของเดิม ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้
35	11285-รพ.เจ้าคุณ ✓ พินัยย์พนมพาน	08109-รพ.สต.บ้าน หนองโพธิ์ หมู่ที่ 08 ตำบลอนดาเพชร	ปรับปรุงอาคาร รพ.สต. บ้านหนองโพธิ์	2-สิ่งก่อสร้าง	1	✓	260,900.00	260,900.00	260,900.00	0	-	1.อาคารรอกและขีดซึ่งมีอายุการ ใช้งาน มากกว่า 15 ปี 2.ฝ้า ชำรุดมีน้ำหยดทำไฟฟ้า มากกว่า 10 ปี



ลำดับ	แม่ข่าย	ลูกค้า	ชื่อรายการ	รายละเอียด Spec.	ประเภท	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	รหัสครุภัณฑ์ ทดแทน	เหตุผลความจำเป็น
36	11285-รพ.เจ้าคุณ พญุลย์พนมทวน ✓	08114-รพ.สต.บ้านบ่อ ระแหง หมู่ที่ 05 ตำบลพังตรุ	ซ่อมแซมฝ้าเพดาน ✓		1-ครุภัณฑ์	1 ✓	69,804.00 ✓	69,804.00 ✓	69,804.00 ✓	0	หน่วยงานไม่มี เลขครุภัณฑ์	1.สำนักงานชำรุดและขาด มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี ✓
37	11285-รพ.เจ้าคุณ พญุลย์พนมทวน ✓	08115-รพ.สต.บ้าน โคทราย หมู่ที่ 15 ตำบลรางหวาย	ปรับปรุงอาคาร รพ.สต. บ้านโคทราย ✓		2-สิ่งก่อสร้าง	1 ✓	84,000.00 ✓	84,000.00 ✓	84,000.00 ✓	0		1.สิ่งก่อสร้างชำรุดซึ่งมีอายุงาน มากกว่า 15 ปี ✓
38	11285-รพ.เจ้าคุณ พญุลย์พนมทวน ✓	08116-รพ.สต.บ้าน ตลาดเขด หมู่ที่ 11 ตำบลรางหวาย	รณรงทก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ ดับเบิลแค้น ✓	รณรงทก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ ดับเบิลแค้น ✓	1-ครุภัณฑ์	1 ✓	814,000.00 ✓	814,000.00	793,829.59	20,170.41	2320-008-0003 ✓	เพื่อทดแทนคันเดิมที่เสื่อมสภาพ ตามอายุการใช้งาน (17 ปี) ✓
39	11285-รพ.เจ้าคุณ พญุลย์พนมทวน ✓	08117-รพ.สต.บ้านสระ สมบูรณ์ หมู่ที่ 01 ตำบลหนองสาหร่าย	ปรับปรุงอาคาร รพ.สต. บ้านสระสมบูรณ์ ✓		2-สิ่งก่อสร้าง	1 ✓	293,000.00 ✓	293,000.00	293,000.00	0		1.กระเบื้องหลังคาชำรุดแตกทำให้ น้ำรั่วลงฝ้า มีอายุงาน มากกว่า 20 ปี 2.สิ่งก่อสร้างชำรุดซึ่งมีอายุงาน มากกว่า 10 ปี ✓
40	11287-รพ.ด่าน มะขามเตี้ย ✓	08135-รพ.สต.บ้าน ไพรทอง หมู่ที่ 05 ตำบลจรเข้เผือก	เครื่องขึงน้ำหนัก แบบ ดีลิตอล พร้อมที่วัด ส่วนสูง ✓	เครื่องขึงน้ำหนัก แบบ ดีลิตอล พร้อมที่วัด ส่วนสูง ✓	1-ครุภัณฑ์	1 ✓	20,000.00 ✓	20,000.00	20,000.00	0	สอ.ทพ. 6530-008- 0711/4 ✓	ของเดิมชำรุดไม่คุ้มค่าซ่อม ✓
41	11287-รพ.ด่าน มะขามเตี้ย ✓	08136-รพ.สต.บ้าน หนองหญ้าปล้อง หมู่ ที่ 09 ตำบลจรเข้เผือก	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิด อัลตราโซนิก ✓	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิด อัลตราโซนิก ✓	1-ครุภัณฑ์	1 ✓	70,000.00 ✓	70,000.00	70,000.00	0	สอ.นญป. 6515-069- 3101/3 ✓	ของเดิมชำรุดไม่คุ้มค่าซ่อม ✓
42	14136-รพ.ศุภศรีศิริ ศรีสวัสดิ์ ✓	08053-รพ.สต.บ้าน ปลายนาสวน หมู่ที่ 01 ตำบลนาสวน	ปรับปรุงอาคาร รพ.สต. บ้านปลายนาสวน ✓		2-สิ่งก่อสร้าง	1 ✓	95,000.00 ✓	95,000.00	95,000.00	0	-	ปรับปรุงอาคารเพื่อให้สามารถ บริการผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ✓



ลำดับ	แม่ข่าย	ลูกข่าย	ชื่อรายการ	รายละเอียด Spec.	ประเภท	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	งบลงทุน UC	เงินบำรุง	รหัสครุภัณฑ์/ที่ทดแทน	เหตุผลความจำเป็น
43	21948-รพ.พวยกระเจา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ✓	08149-รพ.สต.บ้านหนองบึง หมู่ที่ 10 ตำบลดอนแสลบ	ปรับปรุงต่อเติมอาคารรพ.สต.บ้านหนองบึง ✓		2-สิ่งก่อสร้าง	1	349,900.00 ✓	349,900.00 ✓	349,900.00	0		ผู้ให้บริการเพิ่มขึ้น ปัจจุบันเฉลี่ยรับละ 40 คน และในโรคสลิติกพิเศษโรคเรื้อรัง มีผู้ให้บริการเฉลี่ย 120 คน/ครั้ง อาคารต้นแบบและเสื่อมสภาพ จึงปรับปรุงอาคารเพิ่มโยนให้บริการรักษาพยาบาล งานทันตกรรมและอุบัติเหตุฉุกเฉินสำหรับให้บริการได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน ผู้รับบริการสะดวกสบายพึงพอใจ ต่อการรับบริการ ✓
	จังหวัดสุพรรณบุรี											
44	11289-รพ.เดิมบางนางบวช ✓	11289-รพ.เดิมบางนางบวช	เครื่องอ่านปากกลอสารละลาย และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ✓	เป็นเครื่องอ่านสารละลาย ,ฝ่าฟัน,อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องการต่อการฉุกเฉินที่เหมาะสม ✓	1-ครุภัณฑ์	1	200,000.00 ✓	200,000.00 ✓	200,000.00	0	6530-040-0001/7 ✓	เพื่อใช้ทดแทนหมอนัดน้ำอุ่น นำกลีและเดิมซึ่งใช้มานานและเพื่อใช้ในการผ่าตัดของห้องผ่าตัดห้องรังสีทันต รวมน้ำกลีของรังสีเอกซ์ 2559 พยาบาล สถิตินซ์ ปี 2560 จำนวน 304 ราย ปี 2561 จำนวน 343 ราย และปี 2561 จำนวน 227 ราย และมีคัลยแพทย์ จำนวน 1 ท่าน
45	11289-รพ.เดิมบางนางบวช ✓	11289-รพ.เดิมบางนางบวช	เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า50ปอนด์ ✓	แบบอุตสาหกรรมแบบ ขนาดที่สามารถซักผ้าแห้งได้ครั้งละไม่น้อยกว่าที่กำหนดเป็นเครื่องซักผ้าและสไลด์ผ้าในตัว ✓	1-ครุภัณฑ์	1	268,000.00 ✓	268,000.00 ✓	268,000.00	0	3510-001-0001/3 ✓	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด ซึ่งมีอายุใช้งานมานาน21ปี ✓
46	11290-รพ.ด่านช้าง ✓	11290-รพ.ด่านช้าง	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมวัด IBP CO2 ✓	เครื่องติดตามการทำงาน ของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมวัด IBP CO2 ✓	1-ครุภัณฑ์	1	450,000.00 ✓	450,000.00	445,151.61	4,848.39	6515-027-2001/2	ใช้ในงานบริการวิสัญญี เฝ้าระวังผู้ป่วยระหว่างให้ยาระงับความรู้สึก ทดแทนเครื่องเดิมที่อายุการใช้งาน 6 ปี ชำรุดและเสื่อมอายุ
47	11290-รพ.ด่านช้าง ✓	11290-รพ.ด่านช้าง	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาณและความดันเคลื่อนย้ายได้ ✓	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาณและความดันเคลื่อนย้ายได้ ✓	1-ครุภัณฑ์	1	450,000.00 ✓	450,000.00 ✓	450,000.00	0	6515-003-1101/7 ✓	ใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระหว่างส่งต่อไป รพ.ที่ต้องการใส่ท่อช่วยหายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจขณะเดินทาง

